


# Reparatursatz Repair kit

## Reparatursatz ZF21 A100 Stufe-1 Repair kit ZF21 A100 stage 1



Pos.	Bezeichnung   Description	Menge   Quantity
101	Ritzel MN1,25 Z23 $\varnothing$ 16 M100 geschliffen (nicht aufgezeigt) <i>Pinion MN1,25 Z23 <math>\varnothing</math>16 M100 sanded (not shown)</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
103	Stirnrad Z31 m=1,25 z=42 $\varnothing$ 15 geschliffen <i>Helical gear Z31 m=1,25 z=42 <math>\varnothing</math>15 sanded</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
205	Rillenkugellager DIN 625 6305 Z <i>Bearing DIN 625 6305 Z</i>	1 Stück <i>1 piece</i>
210	Schrägkugellager 7304-B <i>Bearing 7304-B</i>	1 Stück <i>1 piece</i>

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Einersheimer Str. 53  
97346 Iphofen, Germany

Technical Hotline +49 9323 31-1818  
info@pft.net  
**www.pft.net**

**Part no. 00595469**  
**Made in Germany**

