


Reparatursatz Repair kit

Reparatursatz ZF21 A100 Lüfter und Haube Repair kit ZF21 A100 fan and hood



Pos.	Bezeichnung Description	Menge Quantity
605	Lüfterhaube A100LD L101 - RAL2004 Fan cover A100LD L101 - RAL2004	1 Stück 1 piece
601	Lüfter A100 2/8-polig Fan A100 2/8-pole	1 Stück 1 piece
602	Toleranzring BN 30 x 16 Tolerance ring BN 30 x 16	1 Stück 1 piece
607	Zylinderschraube ISO 1207 M 4 x 8 Screw ISO 1207 M 4 x 8	4 Stück 4 pieces

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen, Germany

Technical Hotline +49 9323 31-1818
info@pft.net
www.pft.net

Part no. 00595474
Made in Germany

