


Reparaturatz Repair kit

Reparaturatz SK25 Lüfter / Haube
Repair kit SK25 fan / hood



Pos.	Bezeichnung Description	Menge Quantity
9390	Lüfter Fan	1 Stück 1 piece
9330	Wellendichtring Radial packing ring	1 Stück 1 piece
9401	Schraube Screw	4 Stück 4 pieces
9400	Lüfterhaube Fan covert	1 Stück 1 piece
9520	Klemmbuchse Clamping bush	1 Stück 1 piece

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen, Germany

Technical Hotline +49 9323 31-1818
info@pft-iphofen.de www.pft.net

Part no. 00 61 88 11
Made in Germany



0 000006 188115