


Reparatursatz Repair kit

Reparatursatz ZF21 A100 Stufe-2 Repair kit ZF21 A100 stage 2



Pos.	Bezeichnung Description	Menge Quantity
111	Ritzelwelle M1,5 Z=12 *Z21 geschliffen Pinion shaft M1,5 Z=12 *Z21 sanded	1 Stück 1 piece
112	Stirnrad Z31 m=1,25 z=42 ø15 geschliffen Helical gear Z31 m=1,25 z=42 ø15 sanded	1 Stück 1 piece
012	Rillenkugellager DIN 625 6303 Bearing DIN 625 6303	1 Stück 1 piece
013	Rillenkugellager DIN 625 6201 Bearing DIN 625 6201	1 Stück 1 piece

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen, Germany

Technical Hotline +49 9323 31-1818
info@pft.net
www.pft.net

Part no. 00595470
Made in Germany

