



# Reparatursatz Repair kit

## Reparatursatz ZF21 A100 Abtriebswelle Repair kit ZF21 A100 output shaft



Pos.	Bezeichnung   Description	Menge   Quantity
202	Abtriebswelle Z/ZF21 WE25x45 Output Shaft Z/ZF21 WE25x45	1 Stück 1 piece

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Einersheimer Str. 53  
97346 Iphofen, Germany

Technical Hotline +49 9323 31-1818  
info@pft.net  
**www.pft.net**

**Part no. 00595471**  
**Made in Germany**

