



# Reparatursatz Repair kit



## Reparatursatz ZF21 A100 Klemmbrettgehäuse Repair kit ZF21 A100 terminal board housing



Pos.	Bezeichnung   Description	Menge   Quantity
501	Klemmenkastenunterteil 92 hoch 2XM25   Terminal box frame 92 tall 2XM25	1 Stück   1 piece
502	Flachdichtung 92 x 92 - 1,5 N70   Gasket 92 x 92 - 1,5 N70	1 Stück   1 piece
503	Schnorr-Sicherungsscheibe S 5 - A2F   Lock washer S 5 - A2F	4 Stück   4 pieces
504	Gewindefurchschraube DIN7500-1   Screw DIN7500-1	4 Stück   4 pieces
506	Klemmenkastendeckel R115 neutral Alu   Terminal box cover R115 neutral alu	1 Stück   1 piece
507	Dichtung 142 x 117 x 1,5 N 70   Gasket 142 x 117 x 1,5 N 70	1 Stück   1 piece
508	Schnorr-Sicherungsscheibe S 6- A2F   Lock washer S 6- A2F	4 Stück   4 pieces
509	Linsenschraube ISO 7045 M6 x 25   Screw ISO 7045 M6 x 25	4 Stück   4 pieces
517	Gewindefurchschraube   Screw	1 Stück   1 piece
516	Klemmplatte - 6 x M 5 54x34   Terminal plate 6 x M 5 54x34	1 Stück   1 piece
	Klemmbrett-Teile KB6 - M5 (nicht aufgezeigt)   Connecting parts KB6 - M5 (not shown)	1 Stück   1 piece

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Einersheimer Str. 53  
97346 Iphofen, Germany

Technical Hotline +49 9323 31-1818  
info@pft.net  
**www.pft.net**

**Part no. 00595472**  
**Made in Germany**



4 0 0 3 9 7 6 4 5 3 7 0 8